



Relatório fotográfico do Projeto Izidora Meta 2.2

Atividade 2.2.1 - Coordenação de atividades da Meta 2.2

Foto 1: Sala RMPC – Belo Horizonte	Foto 2: Coordenador
	

Atividade 2.2.2 - Monitoramento do estabelecimento das obras de contenção de taludes

Foto 1: Profa. Maria Rita e Grupo GERA no campo - córregos – Avaliação das obras	Foto 2: Trabalhos na nascente N1 – Antes e durante as obras de drenagem e limpeza do córrego
	



Fundo Socioambiental CAIXA

Relatório de Desenvolvimento do Projeto

Atividade 2.2.3 - Instalação das fossas ecológicas TeVap Setor 1A

Atividade cancelada por justificativas técnicas

Atividade 2.2.4 - Biomonitoramento Participativo da qualidade água

Foto 1: Coleta de amostras de água	Foto 2: Equipe de trabalho no campo
  	   

Atividade 2.2.5 - Formação de grupos de trabalhos e definição das oficinas de trabalho.

Foto 1: Cientista social	Foto 2: Cientista Social
 A photograph showing a dirt path leading through a rural area. On the left, there is a long, low wall made of concrete blocks. A person is visible in the distance on the path. The background shows trees and a clear sky.	 A photograph of a person standing in a rural setting, looking at a document. The person is wearing a white shirt and dark pants. In the foreground, there are stacks of wooden planks on the ground. The background features trees, a utility pole, and a hill under a blue sky with some clouds.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2022

Assinaturas:

Ricardo Motta Pinto-Coelho
Coordenador do Projeto
CPF 276.531.966-91

Ricardo Motta Pinto-Coelho
Responsável Legal pela Instituição
CPF 276.531.966-91