Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2022

Relatório Fotográfico “Recuperação de áreas degradadas da microbacia do Isidoro Sub-bacia Rio das Velhas”, meta 2.1 .

Este relatório registra as principais atividades de recuperação física efetuadas na ocupação Vitoria, visando a condução da agua d e nascentes até o ribeirão macacos. Principais ações:

1- Limpeza de drenos e conformação dos mesmos, retaludamento de margens.
2- Drenos e manilhas em área de passagem.
3- Formação de Bacia de contenção
4- Estabilização de drenos com enroncamento
5- Estabilização de margem com espécies herbáceas
6- Inserção de barreirinhas de contenção

7- Nascente N3 B : Antes da intervenção, 1 mes e 3 meses pos intervenção

Nascente 3 A : Antes e 1 mes e 3 meses após intervenção

Nascente 3 A: Barreirinhas de contenção

Nascente 2 Antes e após intervenção



N1 A

N1 C: Taboa Limpeza da taboa e abertura de dreno na área de taboa com escoamento da agua para o ribeirão Macacos (em andamento)

Abertura de dreno pela prefeitura para alocação d e manilha na área de passagem e ao lado do dreno construído por nossa equipe.

Maria Rita Scotti Muzzi

Assinado de forma digital por Maria Rita Scotti Muzzi
Dados: 2022.12.07 19:54:59 -03'00'