

MONITORAMENTO DAS OBRAS DE CONTENÇÕES E DOS PLANTIOS : ATIVIDADE 2.5.2

Grupo GERA

Todas as barragens, barreirinhas e drenos foram checadas quanto a estabilidade e funcionamento

1- Barragem N2

Encotra-se estabilizada e recoberta por vegetação como mostram as fotos

Barragem N2



Barragem N4: Dessassoreamento: A população esta retirando a areia



2- **Drenos e barraeirinhas** Os drenos de todas as nascentes estao em funcionamento perfeito conduzindo a agua das nascentes para o corrego Macacos



3- Barreirinhas em drenos em perfeito funcionamento em sua maioria



II- MONITORAMENTO DO PLANTIO

Todas as plantas em todas as nascentes foram avaliadas quanto a sobrevivencia e crescimento em altura e diametro . Os resultados estao sendo computados e serao apresentados na totalidade no proimo relatorio . Na tabela 1 apresentamos a sintese dos resultados






Tabela 1: Estimativa media da sobrevivencia e do crescimento em altura das plantas cultivadas

Area	Sobrevivência	Altura media (m)	obs
N4 Areal	baixa	1,20	Morador retira as mudas
N4 -Rua das Aguas	Alta	1,55	Alguns trechos mudas foram retiradas pelos moradores
N3	Alta	1,9	O crescimento variou com o trecho e espécies . As frutíferas apresentaram bom crescimento
N 2 juzante	Alta	1,5	
N2 meio	Alta	1,8	
N2 montante	Alta	1,5	Moradores retiraram mudas
N1 A	alta	1,9	
N1 B	baixa	1,3	Moradores retiraram mudas
N1C	Alta	1,5	

